

連絡先 自動車 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス http://www.mlit.go.jp

令和元年11月26日

リコール届出一覧表

リコール届出番号	4617	リコール開始日	令和元年11月26日
届出者の氏名又は名称	東プレ株式会社 問合せ先：品質管理部 代表取締役社長 内ヶ崎 真一郎 TEL：082-428-2617		
不具合の部位（部品名）	車枠及び車体（スペアタイヤ巻き上げ装置取付けブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷蔵冷凍車のスペアタイヤ巻き上げ装置取付けブラケットにおいて、製造管理が不適切なため、溶接されていない箇所がある。そのため、走行時の振動等により当該ブラケットに亀裂が生じ、最悪の場合、当該ブラケットが破断して当該ブラケット及びスペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットを点検し、溶接されていない箇所がある場合は、当該ブラケットを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問により通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4617のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-FD8JLWG	「日野レンジャー」	FD8JLW-19155～FD8JLW-19543 平成23年3月22日～平成23年9月20日	7	
	BDG-FD8JMWAA		FD8JMW-12233 平成23年6月24日	1	
	BKG-FC7JHYA		FC7JHY-12286 平成23年2月14日	1	
	BKG-FC7JJYA		FC7JJY-13109～FC7JJY-13333 平成23年2月9日～平成23年6月20日	4	
	BKG-FC7JJYG		FC7JJY-13231～FC7JJY-13362 平成23年4月4日～平成23年9月17日	3	
	BKG-FC7JKYG		FC7JKY-14805～FC7JKY-15452 平成23年3月15日～平成23年7月12日	5	
	BKG-FC7JLYA		FC7JLY-12181～FC7JLY-12215 平成23年2月17日～平成23年4月12日	2	
	BKG-FD7JLYA		FD7JLY-16352 平成23年8月29日	1	
	BKG-FD7JKYA		FD7JKY-12381 平成23年4月11日	1	
	BKG-FD7JKYG		FD7JKY-12494 平成23年3月25日	1	
	BKG-FD7JLYG		FD7JLY-15449～FD7JLY-16775 平成23年6月25日～平成23年7月25日	3	
	SKG-FC7JJAA		FC7JJA-10018～FC7JJA-10025 平成23年7月27日	3	
	SKG-FC7JKAG		FC7JKA-10063～FC7JKA-10065 平成23年9月21日	2	
	SKG-FC7JLAA		FC7JLA-10027 平成23年10月13日	1	
	SKG-FC9JKAA		FC9JKA-10075～FC9JKAA-10133 平成23年8月26日～平成23年9月12日	2	
	SKG-FD7JKAA		FD7JKAA-10073～FD7JKAA-10075 平成23年9月24日～平成23年10月4日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-FK61F	「ふそうファイター」	FK61F-541005～FK61F-541290 平成23年2月25日～平成23年7月18日	3	
	PDG-FK64F		FK64F-540628～FK64F-540730 平成23年2月14日～平成23年4月12日	2	
	PDG-FK71R		FK71R-541248～FK71R-541559 平成23年4月4日～平成23年8月22日	4	
	PDG-FK74F		FK74F-540164 平成23年7月29日	1	
	SKG-FK61F		FK61F-550129 平成23年9月13日	1	
	SKG-FK64F		FK64F-550085～FK64F-550308 平成23年9月14日～平成23年10月26日	4	
	SKG-FK71F		FK71F-550060～FK71F-550199 平成23年8月24日～平成23年9月21日	3	
	SKG-FK74F		FK74F-550006～FK74F-550028 平成23年8月19日～平成23年10月3日	3	
UDトラックス	BDG-MK36C	「コンドル」	MK36C-17409～MK36C-17588 平成23年3月11日～平成23年3月26日	6	
	BDG-MK36D		MK36D-15494 平成23年3月16日	1	
	BDG-MK37D		MK37D-15567 平成23年8月4日	1	
	SKG-MK38C		MK38C-00163～MK38C-00365 平成23年8月29日～平成23年11月11日	10	
	SKG-MK38L		MK38L-00197～MK38L-00961 平成23年9月12日～平成23年11月15日	4	
(計29型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年2月9日～平成23年11月15日	(計82台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



冷蔵冷凍車のスペアタイヤ巻き上げ装置取付けブラケットにおいて、製造管理が不適切なため、溶接されていない箇所がある。そのため、走行時の振動等により当該ブラケットに亀裂が生じ、最悪の場合、当該ブラケットが破断して当該ブラケット及びスペアタイヤが脱落するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、当該ブラケットを点検し、溶接されていない箇所がある場合は、当該ブラケットを良品に交換する。

識別： 各ブラケット固定ボルトの頭部に青色のペイントを実施する。