

連絡先自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL03-5253-8111内線42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年 7月 28日

リコール届出番号	4780	リコール開始日	令和2年 7月29日	
届出者の氏名又は名称	東プレ株式会社 代表取締役社長 内ヶ崎 真一郎		問い合わせ先: 品質管理部 TEL 0285-56-3652	
不具合の部位(部品名)	補助制動灯(ハイマウント・ストップランプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両総重量3.5トン以下のバン型トラックにおいて、補助制動灯の取付位置が不適切なため、保安基準 第39条の2(補助制動灯の基準)に適合していない。			
改善措置の内容	全車両、補助制動灯の取付位置を車両中心に変更する。			
不具合件数	1件	事故の有無	0件	
発見の動機	新規検査時の運輸支局からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 4780 のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDY271	ダイナ	KDY221-8005294 平成30年7月30日	1	
	QDF-KDY221		KDY271-0005726 平成27年3月19日	1	
ニッサン	CBF-SQ2F24	アトラス	SQ2F24-046739~SQ2F24-053185 平成30年7月20日~令和2年6月17日	15	
	EBD-DR16T	クリッパー	DR16T-384720~DR16T-385577 平成30年5月17日~平成30年6月21日	5	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年3月19日 ~ 令和2年6月17日	(計22台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



〔車両総重量3.5トン以下のバン型トラックにおいて、補助制動灯の取付位置が不適切なため、保安基準 第39条の2(補助制動灯の基準)に適合していない。〕

改善措置の内容

全車両、補助制動灯の取り付け位置を車両中心に変更する。

注： は、措置する部品を示す。